



U-ラスゴムノブ

ステアリングラック オフセット ゴムブッシュ

構成部品



- 1) 切れ角UP時などで発生する、逆関節状態を防止する製品です。
- 2) 上の図を参考にステアリングラックが水平に「前方移動」するように取付けて下さい。
- 3) ゴムの輪の向き(左右・前後)を間違えないよう取付けして下さい。
- 4) 取付け作業後は必ず各ボルト類の締め付け確認を行って下さい。
- 5) 走行中は相当な力が加わる部分です。脱落や緩みのないよう細心の注意を払い取付けして下さい。
- 6) 誤った取付けや使用方法は重大な事故につながります。
- 7) 取付け中、使用中の事故や怪我、また第三者等への危害や破損、または製品に起因する全ての事故・怪我・死亡につきましては当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

